

1



2




3



4




5



6



7



8

Oberer Viereckkranz West

Produktion in der Hütte
 Beispiel Brüstung W3 Viereckgalerie

1. Richten und Anreissen mit der Lager-schablone
2. Einsätze möglichst vorfräsen, hauen, Anreissen des Masswerkes
3. Kernbohren des Masswerkes von der Innenseite
4. Optimal vorgefräste Pfeilerfläche
5. Profil mit der Handfräse vorfräsen und hauen
6. Ausbossieren der Krabbe mit dem Spitzeisen und Zahneisen
7. Plastisches Ausarbeiten mit dem Beizer und Klüpfel
8. Fertiges Stück versetzbereit

Fotos: Kilian Brügger

Tätigkeitsbericht 2000
 Berner Münster-Stiftung

Seit Saisonbeginn ermöglichen zeitgemässe Hilfsmittel wetterunabhängig den kontrollierten Aufbau.

Kontrolle der Fassadenflucht mit Rotationslaser.
Kontrolle in der Horizontalen mit Nivelliergerät.



Oberer Viereckkranz West

Messsystem

Neuer Rotationslaser

Evaluation /
Vorführung Baulaser

Kontrolle Schichthöhe mit
neuem Nivelliergerät