


2 Verkürzung von Pflegezyklen


Arbeitsfortschritt Restaurierung Gebäudehülle 1998-2005



Nordfassade



Ostfassade




Südfassade



Westfassade

Grundriss






Arbeiten an der Gebäudehülle
1998-2005

- ab 2005
- 2003-2004
- 2001-2002
- 1998-2000

2 Verkürzung von Pflegezyklen

8

Übersicht über die Baustellen 2005



Übersicht über die Baustellen im Jahr 2005: Die Arbeiten im Jahr 2005 konzentrierten sich auf zwei Schwerpunkte:

im Winter die Innen- und Aussenrestaurierung der Erlach-Ligerz-Kapelle

im Sommer die Planung, die Einrichtung und der Beginn der Baustelle im Turmachteck (vgl. Kapitel 3)

- 1 Fenster 70/245/311 Nord
- 2 Turmachteck
- 3 Restaurierung Sockelbereich
- 4 Fenster 20/205/311 Süd (Erlach-Ligerz-Kapelle)
- 5 Erlach-Ligerz-Kapelle innen