
Grundlagen, Archiv, Dokumentation



Metasuche

Nachdem das Münsterarchiv in den letzten Jahren durch Werner Spätig (Spätig Informatik, Herzogenbuchsee) um eine Plandatenbank erweitert worden ist, sind im Berichtsjahr die Baujournale hinzu gekommen und steht die Integration der Befundblätter bevor. Allen diesen Datenbanken ist gemeinsam, dass sie Informationen mit dem bekannten Verortungssystem am Bau lokalisieren. Je umfangreicher die Möglichkeiten, so umständlicher auch das Handling der Hilfsmittel. Angesichts dieser Situation wurde die schon länger diskutierte Idee, eine zentrale Suchfunktion zu schaffen, konkret umgesetzt. Der Titel Metasuche umschreibt den Zweck: Auf einer einzelnen Oberfläche befinden sich ein Feld für die Eingabe eines Suchtextes sowie das bekannte Verortungsschema. Dies entspricht den beiden Arten, wie normalerweise eine Information oder ein Dokument gesucht wird. Auf einer Übersicht wird dargestellt, wie viele Treffer zu einer bestimmten Abfrage in jeder Datenbank gefunden wurden. Diese Informationen sind als Tasten konzipiert, mit denen die jeweiligen Suchresultate auf Knopfdruck aufgerufen werden können.

Baujournale

Von 1889 bis 1917 erlebte das Münster eine seiner intensivsten Bauperioden. Nach der Gründung des Münsterbauvereins entstand zuerst der neue Turmhelm, später wurden Galerien, Strebewerke und Gesimse grossflächig ersetzt. Andere umfangreiche Massnahmen wie die Gewölbesanierungen oder die Restaurierung des Westportales fanden ebenfalls in dieser Periode statt. Arbeiten, Materiallieferungen und Details zu Personen, Wetter etc. des ganzen Zeitraums sind minutiös in mehreren Dutzend Baujournalen dokumentiert. Damit sind diese einerseits eine unschätzbare Quelle. Wegen der Handschriften in Sütterlin-Schrift und der chronologischen Systematik sind aber bislang alle Versuche gescheitert, diese systematisch auszuwerten.

Daher wurde ein Pilotprojekt zur Transkription des wertvollen Datenbestandes gestartet. Auch in diesem Projekt bietet der Computer Möglichkeiten, die über eine einfache Transkription hinaus gehen. Deshalb wurde die bewährte Filemaker-Datenbank um ein Instrument erweitert, welches den spezifischen Bedürfnissen der Transkription angepasst, jedoch in das Gesamtsystem integrierbar ist. Alle Einzeleinträge werden stückweise erfasst, sodass sie auch abschnittsweise verortet werden können. Dies bedeutet, dass bei der Suche alle Einträge zu

Seite 57

Welche Fülle von Informationen sich im Fundus der Baujournale aus der Zeit von 1889-1917 befindet, zeigt ein Eintrag von A. Müller vom 05.09.1889: "Ansicht des vom 5. Sept. 89 blossgelegten Fundaments des N.O. Thurmpfeilers (Nordseite). Die schraffirte Parthie im Grundriss ist der Mauergrund über dem Sokel. Das Ganze sichtbare Fundament ist aus Sandstein. Die Fugen in der Ansicht (schraffirt) sind aus sehr hartem Mörtel mit Steinzwikeln und Kieseln ausgeprikt. a. Einschnitt, in den Sockel eingehauen beim Aufbau des Einbaues Anno 1858. Dieser Einschnitt ging bis auf den Pfeilergrund zurück."

Weitere Informationen finden sich bereits am Vortag im selben Baujournal (Notiz zu "Aufgefundene Gegenstände, Fundament Verstärkung A" vom 04.09.1889): "Bei der Ausgrabung des Fundaments stiess man zuerst auf eine Schicht aufgefüllter Steinhauerschroppen mit Steinhauersand und Erde vermischt, welche zugleich viele schon einmal ausgegraben & wieder hineingelegte menschliche Knochen enthielt. Weiter unten etwa 30 cm oberhalb der Fundamentsohle (1,80 m unter dem Plattenboden) kam der gewachsene Boden (Kies mit Sand) zum Vorschein. An einigen Stellen durchschnitt man menschliche Skelette in ihrer ursprünglichen Lage, es waren sogar durchschnittene Sargwandungen in der Wand der Fundamentgrube an ihrer etwas bräunlichen Farbe zu erkennen. Diese Gräber sind dicht aneinander gereiht und in Etagen übereinander deutlich erkennbar. Es wurden etwa 12 theilweise wohlerhaltene Schädel mit Zähnen, aber ohne Haarüberreste nebst der entsprechenden Anzahl Gebeine vorgefunden und beim Zufüllen des Fundaments wieder beigesetzt."

Transkription: Adeline Zumstein, Boll, 2012.


einem bestimmten Bauteil gefunden und individuell ausgewertet werden können. Als weitere Spezialität wurde ein Thesaurus entwickelt, der eine Grundproblematik der Transkriptionen von historischen Dokumenten anpackt: Wenn die Transkribierenden beispielsweise wortgerecht einen "Coutchcouc" erfassen, wie er im Original und in der Transkription erscheint, wird der Eintrag auch dann gefunden, wenn bei der Abfrage nach einem einfachen "Kautschuk" gesucht wird.


Verglichen mit einem normalen Textdokument bietet die Datenbank einen weiteren entscheidenden Vorteil: so können die Transkribierenden Adeline Zumstein und David Pfammatter (Archeos, Bern) synchron am gleichen Datenbestand arbeiten, während Marcel Maurer als Spezialist für den Bau gleichzeitig die Verortungen und Christoph Schläppi als Administrator Inhalte und Struktur der Datenbank bearbeitet und erweitert. Die Datenbank ermöglicht somit ein Teamwork, welches vom Steinhauer bis zur Kunsthistorikerin unterschiedlichste Kompetenzen zusammenführt. Quasi als Extra kann den

Anforderungen des Vieraugenprinzips nachgelebt und somit wirksame Qualitätssicherung geboten werden.

Befundprotokolle 18

Zur systematischen Erfassung von Befunden wurde gemeinsam mit Cornelia Marinowitz eine eigene Datenbank entwickelt. Die Protokolle ermöglichen die Dokumentation von Befunden, Beprobungen von Putz und Farbe und Massnahmen. Zu Beginn der Untersuchungen der Chorwandfelder 2011 wurde zur einfacheren Lokalisierung von Befunden das bestehende Verortungssystem erweitert (darüber wurde bereits im Tätigkeitsbericht 2011 berichtet). Gleichzeitig kam der Wunsch auf, die vielen Informationen, die bei der Befunderhebung festgehalten werden, so zu dokumentieren, dass sie einfach auffindbar und vergleichbar werden. Aus der restauratorischen Praxis hat sich die Aufnahme von Befunden in Datenbanken bewährt und sollte auch für die Befundaufnahme am Berner Münster genutzt werden.





	Befundprotokoll							Bereich: 110.235 1017	Befund Nr. 02-110.235		
Objekt: BERNER MÜNSTER							Archiv:	Berner Münster-Stiftung			
Baustelle: Chor				•		Standort:	Münsterbauleitung Bern				
Bauteil: Dreikönigsfenster						Baumeister:	Matthäus Ensinger				
Datierung: 1516. Jahrhundert						Schlussbericht:	30.04.2012				
BearbeiterIn: C.Marinowitz, L.Ros					emann		Labor Nr.:	0012-110.235			
Verortung: (i=innen	von	110	235	Determination of the state of t		(10 Wandfläche innen, 20 Gewölbekappe, 30 Gewölberippe, 50 Wandfläche aussen)					
a=aussen)	bis	110	235	311	1018	□ a	Obernache.				
Lokalisation					Bereich	sbild/Ab	bildung:				
TO THE STATE OF TH											
hyminarhara ker Pidagaannalie v kemasur Lisk-Konson-Es S	0.7507 Red										
Inguistrate for Phangaments - Venezue (Institute of the Phangaments - Venezue (Institute of the Phangaments		ng der	Befund	stelle	Abb. 1 Ül	persicht zu	J Befund 02-110.2	35 mit Ausschnitt zu Abb	2. 2-4		
Plan mit Loka 20120000022C Foto_DB-NR:		ng der	Befund	stelle	Abb. 1 Üt		J Befund 02-110.2	35 mit Ausschnitt zu Abb	. 2-4		
201200000220		ng der l	Befund	stelle	201200000	227.jpg	a Befund 02-110.2	35 mit Ausschnitt zu Abb	. 24		

Seite 1

Befundp	rotok	oll					Datum: 19.12.2011	Bereich: 100.235_1019	Befund Nr 01-100.235			
Objekt:		BERNER MÜNSTER					Archiv:	Berner Münster-Stiftung				
Baustelle:		Chor					Standort:	Münsterbauleitung Bern				
Bauteil:		Hostienmühlefenster					Baumeister:	Matthäus Ensingen				
Datierung:		15. Jahrhundert					Schlussbericht:	30.04.2012				
BearbeiterIn:	C.Marinowitz, L.Rosemann					Labor Nr.:						
Verortung:	von	100	235	311	1019	ΧI	Bereich	(10 Wandfläche innen, 20 Gewölbekappe, 30				
(i=innen a=aussen) bis		100 235 311		_ a		Oberfläche:	Gewölberippe, 50 Wandfläche aussen)					
Lokalisatio	n				Bereichs	sbild/Ab	bildung:					
Plan mit Lokalisierung der Befundstelle 201200000037.jpg Foto_DB-NR:					Abb. 1 Übersicht Befund 01-100.235 201200000040 jpg							
Fotos					Beschreibung/Fragestellung:							
20120000038 jpg Abb. 2 Detail Rotelzeichen					Altgemein: Identifizierbare oder unidentifizierbare Schriften, Zeichnungen, Striche und Ritzun Heutiges Erscheinungsbild Nicht schriftähnliches Rotelzeichen, das nicht gedeutet werden kann.							
									Seite			


BERNER MÜNSTER-STIFTUNG BERN
Minischeduriss, Geschrichtung Weinschedung

154-1831 114-271 für sich Bill 155 07 27 Indehöhnderleitunknissen
Minischeduriss, Geschrichtung Weinschedung

154-1831 114-271 für sich Bill 155 07 27 Indehöhnderleitunknissen
Minischeduriss, Geschrichtung Weinschedung

154-1831 114-271 für sich Bill 155 07 27 Indehöhnderleitunknissen
Minischeduriss, Geschrichtung

154-1841 114-284





Befundaufnahme

Die Befundaufnahme gehört mit zu den wichtigsten Aufgaben an einem historischen Bauwerk, lange bevor Fragen nach Restaurierungsund Konservierungsmassnahmen gestellt werden können. Die Informationen aus der Befundaufnahme sind daher als Grundlage für alle weiteren Entscheidungen anzusehen und sollten deshalb jederzeit abrufbar sein. Am Anfang des Datenbankprojektes für die Befundprotokolle standen daher auch Fragen nach den Bewertungskriterien von Befunden wie die Unterscheidung zwischen Bestandsbefunden und Zustandsbefunden.

Zu den Bestandbefunden zählen: Die Befunde die für die Baugeschichte relevant sind und womöglich an gleichen oder ähnlichen Bauteilen immer wieder kehren (z. B. Bearbeitungsspuren des Steins, Steinmetzzeichen, Fugenmörtel, Deckputze, Farbfassungen u. v. m.) und solche Befunde, die nur selten zu finden sind oder die man als Sonderfälle bezeichnen könnte (z. B. Baufugen und Inschriften). Weiter alle Materialien, die uns am Bau begegnen und ihre historischen, technologisch oder materialtechnisch bedingten Veränderungen (z. B. ausgewaschene Tonschichten im Stein, Frühschwundrisse im Putz oder ein auffälliges Kraquelee in der Farbfassung). Bei der Befundaufnahme wird zwischen dem Trägermaterial (Stein und Putz) und den Oberflächen (Anstrich oder Bemalung) unterschieden. Zusätzlich kommen auch noch Glas und Metall hinzu.

Zu den Zustandsbefunden zählen: Alle Schadensbilder, die durch äussere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Verwitterung durch falsche

Seite 58

(I.o.) Aufarbeitung einer Farbuntersuchung der Schlusssteine durch das Atelier Arn von 1990. Die damals entnommenen Proben wurden nun ausgewertet und in die Datenbank aufgenommen. Die Erkenntnisse sind somit einfach auffindbar und verfügbar.

(r.o.) Befundprotokoll Hostienmühlefenster. Aufnahme eines Befundes zur Lage der Fugenstriche an der Innenseite des Fenstergewändes.

(u.) Befundprotokoll Dreikönigsfenster. Aufnahme der Farbbefunde am Schildbogen des Fensters. Die einzelnen Schichtenabfolgen werden beschrieben und, wenn möglich, interpretiert.

Entwässerungen oder Wasserschäden allgemein, Brandschäden, Salzbelastungen, mikrobieller Befall oder mechanische Zerstörungen. Weiter alle nachträglichen bewussten Veränderungen, Restaurierungen, Hinzufügungen und deren Schäden.

Bei der Aufnahme all dieser Befunde kann es durchaus auch zu Überschneidungen kommen und es ist oft auch nicht einfach, bestimmte Phänomene tatsächlich auseinander zu halten und der richtigen Kategorie zuzuordnen. Die Aufnahme der Befunde in einer Datenbank erleichtert diese Beurteilung, da Befunde von z. B. weit auseinanderliegenden Bauteilen auf einen Blick verglichen werden können und so Schwierigkeiten in der Beurteilung und Interpretation von Bestands- und Zustandsbefunde leichter möglich sind.

Das Gleiche gilt auch für Befunde, die für die Baugeschichte relevant sind. So zeigte sich bereits in den vergangenen Monaten bei der Frage nach den unregelmässigen Fugenverschlämmungen in der Brügglerkapelle, mit denen zum Teil auch Scheinfugen unterlegt waren, dass das gleiche Phänomen auch im Chor an der Nordwand zu beobachten war. Die Vergleiche der beiden Befunde über die Datenbank zeigten sehr schnell, dass vermutlich beide Fugenbilder zur gleichen Zeit entstanden waren und somit einer bisher noch nicht ganz eindeutig zugeordneten Renovierungsphase entstammen müssen.

Beprobungen von Mörteln und Farbe

Unerlässlich an einem Bauwerk wie dem Berner Münster sind die Untersuchungen von Proben zu Mörteln und Farbfassungen. Nur über die Probenergebnisse lassen sich oft Bauabläufe oder Schadensbilder erkennen und definieren und sinnvolle Massnahmen für die Konservierung ermitteln. Gerade für die Untersuchung von Mörtelproben hat sich die Aufnahme der Analyseergebnisse in der Datenbank bewährt. Gleiche Mörtel lassen sich so einfacher zusammenfassen. Es wird auch hier wieder möglich, Vergleiche über weit auseinanderliegende Bauteile hinweg anzustellen. Bei der Untersuchung von Mörtelproben im Chor fiel zum Beispiel auf, dass ein Mörtel, der aus der Kämpferzone der Hochwände im nördlichen Dachraum stammte, in seiner Zusammensetzung einem Mörtel im unteren Teil von Pfeiler 105.235 (Standort des ehemaligen Sakramentshauses) auffällig glich. Beide Proben waren die einzigen mit einem deutlichen Zuschlag an Ziegelmehl. Es stellt sich danach sofort die Frage, in welchem Zusammenhang die beiden Mörtel stehen. Die bisher immer noch nicht eindeutig geklärte Frage, wann der Pfeiler 105.235 nach der Zerstörung des Sakramentshauses ausgebessert wurde, könnte so eine neue Denkrichtung bekommen. Solche Vergleiche lassen sich in der Regel nur über die Aufnahme der ausgewerteten Mörtelbefunde in einer Datenbank anstellen. Für die Zukunft erwarten wir uns daher von der Auswertung der Mörtelproben in der Datenbank noch viele solcher wichtigen und anregenden Aufschlüsse, die helfen werden, Bauzusammenhänge und auch Schadenphänomene besser zu verstehen.

Massnahmendokumentation

Am Schluss der Untersuchungen schliesst im Bedarfsfall eine Konservierung oder Restaurierung der betreffenden Bauteile an, wie beim angeführten Beispiel des Chorbereichs für die kommenden Jahre geplant. Berichte über die angewendeten Massnahmen und Methoden bei einer Restaurierung sind wichtig für den zukünftigen Umgang mit dem Bauteil und müssen entsprechend erfasst werden. Aber meist sind sie so unattraktiv und wenig spannend zu lesen, dass sie vielfach in der Schublade verschwinden. Aus restauratorischer Sicht hat sich daher eine kurze Massnahmenzusammenfassung in einer Datenbank sehr bewährt. Man kann auf die Voruntersuchung (Befundaufnahme) zurückgreifen. Die Massnahmen können gezielt einem Befundblatt zugeordnet werden und beziehen sich dann ganz konkret auf einen bereits aufgenommen Schaden. Massnahmen lassen sich einfach überblicken und nachvollziehen. Das gilt vor allem auch für die bei einer Restaurierung verwendeten Materialen und Methoden, die dann meist auf einen Blick zusammengefasst werden können.

Fazit

Das Arbeiten mit einer Datenbank im Bereich der Befund- und Massnahmendokumentation in der Restaurierung setzt am Anfang zwar einen grösseren Arbeitsaufwand voraus als mit herkömmlichen Methoden, denn Datenbanken dieser Art müssen immer individuell dem Objekt angepasst werden und dafür ist die Zusammenarbeit mit Informatikern notwendig. Wenn Anpassungen und Probelauf aber absolviert sind, wird die Dokumentation sehr erleichtet und die Daten stehen jederzeit und jedem, der Zugriff auf die Datenbank hat, zur Verfügung und sind einfach auffindbar.


3D-Aufbereitung fotogrammetrischer Bestandsaufnahmen 19


Die im vergangenen Jahrzehnt angefertigten Fotogrammetriepläne des Berner Münsters werden meist als zweidimensionale Pläne verwendet. Dabei wird ein Teil der Information nicht genutzt, sind die vom Fotogrammeter hergestellten Daten doch dreidimensional angelegt. Diese Eigenschaft ist bisher zum Beispiel bei Gerüstplanungen bereits dazu genutzt worden, Schnitte durch bestimmte Bauteile anzufertigen. Im Rahmen des nachfolgend beschriebenen Projekts hatte Dipl. Ing. Jan Ruben Fischer (Bauhaus Universität, Weimar) den Auftrag, das Potential der nicht erschöpfend genutzten 3D-Informationen auszuloten und zukünftige Anwendungsmöglichkeiten zu untersuchen. Als Arbeitsbeispiel wurde der Chorbereich ausgewählt.


Seite 61


- (o.) Schnitt durch das 3D-Modell des Chorbereichs, zusammengesetzt aus den Fotogrammetrie-Aufnahmen.
- (I.m.) Modell der Chorwände. Die Fensteröffnungen sind parametrisch mit ihren geometrischen Abhängigkeiten programmiert.
- (I.u.) Parametrische Abhängigkeiten definieren die Geometrie der Chorfenster.
- (r.) Ansicht der zusammengeführten Fotogrammetriepläne des Chorbereichs als 3D-Drahtgittermodell mit der originalen Layerstruktur sichtbar.

Bilder und Legenden: Jan Ruben Fischer, Weimar, 2012.










Zur Herstellung eines vollständigen Drahtgittermodells des Chorbereichs wurden die Rohdaten der Fotogrammetrie zunächst zu Metadaten konvertiert. Hierfür wurde ein eigenes Übersetzer-Plugin programmiert, welches die Daten in so genannte NURBS (nicht-uniforme rationale B-Splines) übersetzt, ein digitales Geometriemodell mit hoher Leistungsfähigkeit. Wesentlich war, dass sowohl die räumlichen Informationen als auch die Ebenenzuordnungen der Fotogrammetriepläne umfassend erhalten werden konnten. Vom Chor des Berner Münsters bestehen 12 einzelne Fotogrammetriepläne. Durch die Verwendung von Passpunkten in der Vermessung sind diese einzelnen Datensätze eindeutig verortet. Dadurch konnten alle Plansätze direkt in ein zentrales Weltkoordinatensystem zusammengeführt werden und kombiniert. Im 3D-Modell sind die Pläne zusammengeführt und ergeben so ein präzises und geschlossenes Gesamtbild des Chores als räumliches Drahtgittermodell.

Das Drahtgittermodell gibt ein abstraktes, transparentes Bild von Fugen und Kanten wieder. Um eine Visualisierung herzustellen, die der tatsächlichen Erscheinung des Bauteils entspricht, wurden nun einander zugehörige Elemente als Flächen angelegt und auf diese die jeweiligen Texturen projiziert. Wo nicht genügend Informationen vorhanden waren (Schadensbilder, Verformungen) wurden Geometrien interpoliert.

Geometrische Rekonstruktionsverfahren

Um die geometrische Rekonstruktion bei derart komplexen Oberflächen möglichst effizient zu gestalten, wurden unterschiedliche Ansätze evaluiert. Dabei wurden besonders folgende Aspekte berücksichtigt: 1. die Genauigkeit der

(u.) Polygonflächennetz aus der automatischen Geometrieerzeugung auf Grundlage der Fotogrammetrie-Aufnahmen, texturiert mit Fotografien des Chorgewölbes. Bild und Legende: Jan Ruben Fischer, Weimar, 2012.



rekonstruierten Oberflächen, 2. der zeitliche Arbeitsaufwand für die jeweilige Konstruktionsmethode, 3. die Möglichkeit der Oberflächentexturierung sowie 4. Automatisierungsmöglichkeiten. Es wurden mehrere Verfahren durchgespielt, nämlich eine so genannte parametrische Modellierung, ein Building Information Modeling sowie ein vollautomatisches fotobasiertes Modellierverfahren. Letzteres erwies sich gegenüber den anderen als vorteilhaft. Die erzeugte Geometrie besteht zwar aus teils groben Polygonen, im Zusammenspiel mit darauf projizierten Fototexturen entsteht dennoch ein anschauliches 3D-Abbild.

Anwendungsszenarien

Mit der Nutzbarmachung und Verknüpfung neuer Informationsebenen sowie deren möglicher Überlagerungen eröffnen sich zahlreiche neue Anwendungsszenarien wie zum Beispiel: Kartierungen direkt im digitalen 3D-Modell, digitale 3D-Referenz aller Plandaten, räumliches Orientierungssystem, Anbindung der 3D-Daten an eine Datenbank, schnelles Erzeugen von Schaubildern zur internen und externen Kommunikation, 3D-Animationen für Marketingzwecke, etc. Neue Anwendungsideen entstehen oft im praktischen Einsatz innovativer Technologien. Dafür bietet das Programm "Rhino" eine offene und beliebig erweiterbare Plattform: Bei Bedarf lassen sich zusätzliche, benutzerdefinierte Funktionen entsprechend den objektspezifischen Bedürfnissen ohne grossen Aufwand hinzu programmieren.

Fazit

Die zu Beginn getesteten manuellen Methoden zum Konstruieren der Oberflächen haben sich im Arbeitsprozess als zu aufwändig und nicht bedarfsgerecht erwiesen, um sämtliche Oberflächen umfassend verformungsgerecht zu modellieren. Dafür bietet die Fotogrammetrie bereits eine ausreichende Informationsdichte. Beim gewählten automatischen Modellierverfahren sind weitere Informationsebene aus den Bestandsfotos enthalten. Diese ergänzen als räumliche Bildreferenz in niederer Auflösung

und geringer Qualität das präzise ausgewertete Drahtgittermodell. Zwar für planerische Zwecke auch zu unpräzise, zeigt es dennoch bereits das Potenzial, welches eine derartige Überlagerung von Informationsebenen bietet: Eine umfassende Bestandsaufnahme auf der Grundlage der verformungsgerechten Fotogrammetrie in Verbindung mit den entsprechenden Oberflächen und Bilddaten.

Eine Technologie, welche diese Aufgabe auch mit denkmalpflegerischem Anspruch leisten könnte, wäre das moderne Laserscanning. Eine Verknüpfung von Laserscandaten (eingefärbte Punktwolken) samt erfasster Farbinformationen mit den ausgewerteten Fotogrammetrieplänen könnte beide Verfahren ideal ergänzen.

Als Ergebnis des Projektes sind die Pläne des Ingenieurbüros Fischer in "Rhino" in ihrer ursprünglichen Qualität dreidimensional und geometrisch verlustfrei verfügbar. Sie werden durch exemplarische Informationsebenen aus der parametrischen Modellierung und dem texturierten Polygonnetz ergänzt. Hiermit wurde eine robuste Planungsgrundlage geschaffen, mit der effizient gearbeitet und auf der zukünftig sukzessive aufgebaut werden kann.

18 Text auf Grundlage Bericht "Dokumentation", Cornelia Marinowitz, Tengen, 2012.

19 Text auf Grundlage Arbeitsbericht "3D Aufbereitung des Chorbereichs des Berner Münsters auf Grundlage fotogrammetrischer Aufnahmen", Jan-Ruben Fischer, Weimar, 2012.